

SMJERNICE ZA IZBOR KOEFICIJENTA »K«

Tabela 3

GONJENI STROJEVI	POGONSKI STROJEVI								
	Elektromotor	Parna turbina	Vodena turbina	Klipni parni stroj	Motori s unutrašnjim sagorjevanjem				
					6 cil.	4 cil.	3 cil.	2 cil.	1 cil.
Generatori za osvetljenje, mali ventilatori, centrifugalne pumpe, rotaciona puhalna, transmisije.	1,25	1,3	1,5	1,75	1,4	1,5	1,6	1,8	2,2
Elevatori, veći ventilatori, turbokompresori, klipne pumpe sa stepenom neujednačenosti 1:100 do 1:200, lagani strojevi za obradu drva, lakše alatjike, lakši tekstilni strojevi, strojevi za savijanje limova, transportne trake...	1,45	1,5	1,7	1,95	1,6	1,7	1,8	2	2,4
Kranovi, teška dizala, mješalice, pomoćni brodski strojevi, strojevi za gnetenje, preše, kompresori sa stepenom neujednačenosti, 1:100 do 1:200, brusilice, škare, manje štanice...	1,65	1,7	1,9	2,15	1,8	1,9	2	2,2	2,6
Cementne mješalice, klipne pumpe sa zamašnjakom, klipni kompresori sa jednim zamašnjakom, jamski ventilatori, pluger pumpe, brodski propeleri...	2,25	2,3	2,5	2,75	2,4	2,5	2,6	2,8	3,2
Teški strojevi za valjanje metala, kalanderi papirne industrije, klipni kompresori bez zamašnjaka, veće štanice, teške centrifuge...	3,05	3,1	3,3	3,55	3,2	3,3	3,4	3,6	4

DIJAGRAM ZA IZBOR SPOJKI

